



ZERTIFIKAT

als Fachfirma für Brandmeldeanlagen

Zertifikat-Nummer: Z-2007-031-2-IV

ELIN GmbH Standort Unterpremstätten

Seering 2 8141 Unterpremstätten

Das Zertifikat gilt für folgende Phasen:

Planung
Projektierung
Montage (Installation)
Inbetriebnahme
Instandhaltung

Grundlage der Zertifizierung ist die ÖNORM F 3700: 2021 "Anlagentechnische Brandschutzsysteme – Allgemeine Anforderungen und Anforderungen an Fachfirmen" in Ergänzung zur ÖVE/ÖNORM EN 16763: 2017 "Dienstleistungen für Brandsicherheitsanlagen und Sicherheitsanlagen".

Die Kompetenz des Standortes ist im Anhang detailliert angeführt.

Zertifizierungssystem: P04 "Produktzertifizierungsprogramm für die Zertifizierung von Fachfirmen" der akkreditierten Zertifizierungsstelle ÜBZERT Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Beratungsstelle für Brand- und Umweltschutz GmbH (ÜBZERT der BFBU).

Das Zertifikat ist gültig bis 28.06.2027

Schwechat, am 13.09.2023

Prüfer:

Ing. Walter Huber

Technischer Leiter:

Dipl.-Ing. Dr. Manfred Hirnschall





Concorde Business Park Bauteil D2/1/10, 2320 Schwechat Tel: 01/706 55 00, Fax: 01/706 86 10 office@uebzert.at; www.uebzert.at

Anhang

Die zertifizierte Fachfirma konnte, unter Führung der nachfolgend genannten verantwortlichen Personen, ihre jeweilige Dienstleistungskompetenz bei den unter dem jeweiligen Standort eingetragenen Brandmeldesystemen nachweisen.

Die Konformität wurde am 21.06.2023 für die der Zertifizierung zugrunde liegenden Norm ÖNORM F 3700: 2021 "Anlagentechnische Brandschutzsysteme - Allgemeine Anforderungen und Anforderungen an Fachfirmen" in Ergänzung zur ÖVE/ÖNORM EN 16763: 2017 "Dienstleistungen für Brandsicherheitsanlagen und Sicherheitsanlagen" durch die ÜBZERT Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Beratungsstelle für Brand- und Umweltschutz GmbH (ÜBZERT der BFBU) nachgewiesen.

Zertifizierter Standort: Seering 2

8141 Unterpremstätten

Verantwortliche Personen: Herr Robert Fuchs

Herr Thomas Seebacher

für Planung, Projektierung, Montage (Installation),

Inbetriebsetzung und Instandhaltung

Brandmeldesysteme: **ESSER IQ8 Control C/M**

> Prüf-Nr.: FT 14/293/12/99, FT 14/47/15/94

ESSER FlexES Control

Prüf-Nr.: FT 14/1220/07/10, FT 14/553/07/11

ESSER 8010

Prüf-Nr.: FT 14/350/12/00,

FT 14/47/15/94

rüfer:

Ing. Walter Huber

Technischer Leiter:

Dipl.-Ing. Dr. Manfred Hirnschall